

福崎工場における溶剤漏洩に関するお知らせ

凸版印刷株式会社(以下 凸版印刷)の子会社である株式会社トッパンパッケージプロダクツ福崎工場(所在地:兵庫県神崎郡)で、2021年12月15日に包装材の生産に使用されている有機溶剤の貯蔵設備から酢酸エチルが漏洩し、敷地外の檜谷池(調整池)に流出していることが判明しました。

お近くにお住まいの皆さまをはじめ、関係者の皆さまに、多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。

原因など詳細は現在調査中ですが、現時点で判明していることについて下記の通りご報告いたします。今後は、関係行政機関の指導をいただきながら溶剤の拡散および再発防止を徹底し、地域の皆さまの安全と環境保全に努めるべく誠意をもって対応してまいります。

1. 事業所名 : 株式会社トッパンパッケージプロダクツ 福崎工場
(所在地: 兵庫県神崎郡福崎町高橋 290-29)
2. 原因 : 今後、詳細調査を実施した上で特定を行いますが、該当の貯蔵設備からの漏洩などによる影響の可能性が考えられます。
3. 経緯
12月13日 15時 該当の貯蔵設備で溶剤の貯蔵量を確認する作業を実施し、酢酸エチルの液量が投入量の5kLであることを確認しました。
12月14日 10時 該当の貯蔵設備の容量減少が想定より早いため、配管など漏洩箇所の調査開始
13時 該当の貯蔵設備の漏洩検知管から酢酸エチル臭を確認したため、同設備からの漏洩と判断。使用量と液面計の数値より漏洩量は4kLと想定しています。
上記の状況を兵庫県民局と管轄の消防署、福崎町役場へ報告
17時 他の工場敷地内、周辺道路での臭気確認を実施、異常はありませんでした。
12月15日 10時 工場敷地外への漏洩の可能性を調査するため、工場敷地境界付近の雨水桝および、敷地外の檜谷池(調整池)の水質調査を外部機関に委託しました。
18時 外部機関より、この2か所で酢酸エチルが検出された報告を受けました。
上記状況を行政、関係機関に報告、今後の対応についてご指導をいただく。

4. 応急対応

- ・行政の指示を仰ぎながら、12月14日から該当貯蔵設備の周辺にある漏洩検知管から流出した溶剤の汲み上げを実施
- ・12月15日、檜谷池(調整池)からの流出を防止するための吸着マットを設置
- ・12月16日、檜谷池(調整池)からバキューム車による上澄みを回収(約10トン)

5. 今後の対策／再発防止策

今後、専門分析会社など第三者を加えた調査による原因究明を進め、調査結果に基づく適切な再発防止策を実施するとともに、福崎工場および周辺地域への安全と環境保全のために行政や関連機関の指導を受けながら、誠意をもって適切な処理対策を行います。

【本件に関するお問合せ窓口】

福崎工場 総務部 電話 0790-22-6601

【本件に関する報道関係のお問合せ先】

凸版印刷株式会社 広報本部 広報部 電話:03-3835-5636

以上